



MINERA PANAMÁ, S.A.



CQS-ROI-378-23

INFORME DE MONITOREO RUIDO AMBIENTAL

2023



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

DISTRITO DE DONOSO, PROVINCIA DE COLÓN

MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL

DATOS GENERALES

Empresa	MINERA PANAMÁ, S.A.
Ubicación	Comunidad de San Benito, distrito de Donoso, provincia de Colón.
Contraparte Técnica	Ing. Gumerindo Castro / Ing. Evis Vega
Fecha de Medición	15 a 16 de agosto de 2023
Fecha de Emisión	25 de agosto de 2023
Metodología	ISO 1996-2:2009
Norma Aplicable	Decreto Ejecutivo N° 1 del 2004
Objetivos	Determinar el nivel de ruido ambiental en la estación de monitoreo, para comparar este resultado contra el límite permisible establecido en la norma aplicable.

EQUIPO UTILIZADO

Marca	SVANTEK	
Modelo	SV 973	
Serie	109239	

CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA

Día	Temperatura Promedio (°C)	Velocidad Máxima del Viento (Km/h)	Dirección del Viento Predominante
15-08-2023	28.5	21.6	Norte

Dirección del Viento Predominante: corresponde al cuadrante de donde sopló el viento la mayor parte del día. Fuente: Hidrometeorología ETESA.

CONDICIONES DE MEDICIÓN

Respuesta del Instrumento	Lento
Ponderación	A
Índice de Intercambio	3 dB
Criterio de Evaluación	60 dB(A) (diurno) 50 dB(A) (nocturno)
Verificación del Equipo	114 dB

RESULTADOS

ESTACIÓN DE MONITOREO EM1						
Nombre	Junta Comunal, comunidad de San Benito					
Coordenadas UTM (m)	N: 976360; E: 541788					
Fecha de Medición	15 de agosto de 2023 - 5:50 pm hasta 16 de agosto de 2023 – 5:50 pm					
Característica	Estación de monitoreo ubicada en la junta comunal de la comunidad de San Benito.					
Norma de referencia	Decreto Ejecutivo N°1 del 2004					
Valor de referencia	Jornada Diurna			Jornada Nocturna		
	60 dBA			50 dBA		
Resultados	Jornada	Horario	Lmin (dBA)	Lmax (dBA)	Leq (dBA)	Promedio (dBA)
	Diurno	5:50 p.m. - 6:50 p.m.	55.4	64.5	59.3	Lmax: 61.4 Lmin: 56.5 Leq: 58.7
		6:50 p.m. - 7:50 p.m.	58.5	62.1	60.4	
		7:50 p.m. - 8:50 p.m.	57.2	59.9	58.6	
		8:50 p.m. - 9:59 p.m.	54.7	59.0	56.7	
	Nocturno	10:00 p.m. - 10:50 p.m.	52.3	54.6	53.1	Lmax: 56.7 Lmin: 50.9 Leq: 53.5
		10:50 p.m. - 11:50 p.m.	52.8	58.2	55.1	
		11:50 p.m. - 12:50 a.m.	54.9	60.0	58.0	
		12:50 a.m. - 1:50 a.m.	50.8	54.2	52.0	
		1:50 a.m. - 2:50 a.m.	47.4	54.2	50.1	
		2:50 a.m. - 3:50 a.m.	49.3	54.0	51.7	
		3:50 a.m. - 4:50 a.m.	49.7	55.9	52.8	
		4:50 a.m. - 5:50 a.m.	50.1	62.2	55.4	
		5:50 a.m. - 5:59 a.m.	49.3	68.3	58.1	
	Diurno	6:00 a.m. - 7:50 a.m.	46.9	70.1	58.6	Lmax: 62.6 Lmin: 47.3 Leq: 54.5
		7:50 a.m. - 8:50 a.m.	49.3	67.2	60.2	
		8:50 a.m. - 9:50 a.m.	49.5	64.0	55.0	
		9:50 a.m. - 10:50 a.m.	47.2	64.4	54.2	
		10:50 a.m. - 11:50 a.m.	46.3	57.9	51.4	
		11:50 p.m. - 12:50 p.m.	46.8	58.8	52.4	
		12:50 p.m. - 1:50 p.m.	46.6	58.1	51.6	
		1:50 p.m. - 2:50 p.m.	47.5	60.9	53.5	
		2:50 p.m. - 3:50 p.m.	47.4	58.7	52.2	
		3:50 p.m. - 4:50 p.m.	47.6	58.3	51.7	
		4:50 p.m. - 5:50 p.m.	49.4	64.0	55.2	


Observaciones

Esta estación se contrasta contra el Decreto Ejecutivo N° 1 del 2004, estableciéndose esta estación como un receptor impactado por una fuente emisora de acuerdo a lo establecido en el artículo 1, del referido decreto, los valores máximos permitidos se establecen para periodos diurnos y nocturnos, como ya se ha señalado.

En jornada diurna las fuentes de ruido identificadas correspondían a la circulación de vehículos como buses de transporte de pasajeros, autos livianos tipo pick ups, equipo pesado (camiones, camas baja) sobre la vía de la comunidad. Ruidos propios del área como: sonidos provenientes de aves (gallinas), insectos (cigarras, grillos), animales (ladridos de perro)

En jornada nocturna se identificaron ruidos continuos de insectos (cigarras, grillos), anfibios (ranas).


No se percibió ruido procedente del proyecto durante el monitoreo.

Evidencia**Gráfico**

CONCLUSIÓN

Los resultados de la medición realizada en la estación de monitoreo establecida en la junta comunal de la comunidad de San Benito, muestran valores de ruido ambiental que oscilan entre 51.4 dBA (detectado en el rango horario de 10:50 am a 11:50 am) hasta 60.4 dBA en la jornada diurna (detectado en el rango horario de 6:50 pm -7:50 pm). En la jornada nocturna el nivel de ruido ambiental osciló entre 54.2 dBA (detectado en el rango horario de 12:50 am – 2:50 am) hasta 68.3 dBA (detectado en el rango horario de 5:50 am – 5:59am).

En términos generales, el valor promedio del nivel de ruido ambiental en la jornada diurna (56.6 dBA) está por debajo del nivel sonoro máximo de 60 dBA. Con respecto al nivel de ruido ambiental en la jornada nocturna, el nivel de ruido ambiental promedio (53.5 dBA) se encuentra por arriba del nivel sonoro máximo de 50 dBA establecido en el Decreto Ejecutivo N°1 del 2004. Cabe destacar, que las fuentes de ruido identificadas en jornada nocturna en la estación de monitoreo, corresponden a factores o eventos propios del área.

Elaborado por: José Valencia 	Revisado por: Noel Palacios 	Aprobado por: Noel Palacios 
--	--	---

ANEXOS

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CNA

República de Panamá
Consejo Nacional de Acreditación

Otorga el presente

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN

a la empresa

CORPORACIÓN QUALITY SERVICES, S.A.

Como:
Organismo de Inspección

Tipo A

Según criterios de la Norma:
DGNTI-COPANIT ISO/IEC 17020:2014

Los servicios de inspección acreditados se detallan en el alcance de acreditación adjunto.

Código de acreditación: **OI-032**
Acreditación inicial: **14-octubre-2010**
Renovación (Reevaluación) N°3: **18-octubre-2021**

Dado en la Ciudad de Panamá, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2021.


OMAR MONTILLA
Presidente


FRANCISCO MOLA
Secretario Técnico



Este documento no tiene validez sin el respectivo alcance de acreditación. El alcance de acreditación no es válido sin su certificado de acreditación. Las instalaciones cubiertas por el presente certificado y los alcances respectivos se encuentran detallados en el alcance de acreditación. El certificado de acreditación y su alcance de acreditación están sujetos a modificaciones, suspensiones temporales, o cancelación. El estado de vigencia de este certificado se puede validar a través de su anexo técnico (alcance de acreditación) en la página web del CNA (www.cna.gob.pa), con un ciclo de acreditación de tres (3) años. Cualquier original de este documento es válido siempre que mantenga firma y sello oficial fresco del CNA.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO

CALIBRACIONES DE AMÉRICA		CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Certificado # CAM-CC-FQ-3069-E01 Página 1 de 2	
Descripción:	Sonómetro	Propietario:	Corporación Quality Services
Fabricante:	Svantek	Dirección:	Urbanización Villa Lucre, Ciudad Panamá.
Modelo:	SV973	Fecha de calibración:	2023 03 31
Serie:	109239	Lugar de calibración:	Laboratorio CAMÉRICA S.A.
Identificación:	CQS-00345	Fecha de emisión:	2023 07 27
Intervalo de calibración:	(94 a 114) dB	Certificado #:	CAM-CC-FQ-3069-E01
División de escala:	0,1 dB	Fecha de recepción:	2023 03 27

Condiciones ambientales

La calibración se llevó a cabo bajo las siguientes condiciones ambientales :

Temperatura: 21 °C ± 4 °C

Humedad relativa: 60 % ± 10 %

Método de calibración


Por determinación directa de las lecturas establecidas por los patrones utilizados contra las lecturas obtenidas con el objeto a calibrar.

Patrones utilizados

Calibrador de nivel de sonido, marca Extech, modelo 407766, No de serie Z302715, identificación CAM-PC-VE-017. Con trazabilidad al SI (Sistema Internacional de Unidades) mediante el Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET), a través del certificado LCM 06400822.

Observaciones

- 1) Los resultados de esta calibración se refieren al objeto calibrado, en el momento y lugar de la calibración.
- 2) Este documento no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización expresa del Gerente Técnico del laboratorio.
- 3) Este certificado no es válido sin el sello de CAMÉRICA S.A y la firma del Gerente Técnico.
- 4) Es responsabilidad del usuario definir el periodo de calibración de dicho objeto.


Luis Alfonso Abarca Camacho, Fis.
Gerente Técnico

Dirección
 Zapote, San José, Costa Rica.
 300 m oeste, Casa Presidencial.

Tel. (506) 2280-2885 / (506) 2280-2886
www.cameriacr.com

R01-CAM-PA-013
 Versión 11

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO

CALIBRACIONES DE AMÉRICA

**CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN**Certificado #
CAM-CC-FQ-3069-E01
Página 2 de 2**Resultados**

Punto	Valor del patrón (dB)	Indicación del equipo (dB)	Corrección (dB)	Incertidumbre (± dB)
1	94,0	94,1	-0,1	0,1
2	114,0	114,1	-0,1	0,1

Incertidumbre de los resultados reportados

"La incertidumbre de la medida es la incertidumbre expandida con un factor de cobertura $k=2$, equivalente a un intervalo de confianza del 95 % aproximadamente, suponiendo una distribución normal. Esta corresponde a la combinación de las incertidumbres del patrón de referencia, el método de calibración y la resolución del objeto bajo prueba.

La incertidumbre de la medición para cada paso en la cadena de trazabilidad es calculada de acuerdo con lo establecido en la norma INTE-ISO/IEC 17025:2017 "Requisitos Generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración"; y en el documento ECA-MC-C18, de criterios para la evaluación de la norma INTE-ISO/IEC 17025."

Interpretaciones:

- 1) Las unidades de la incertidumbre, valor del patrón e indicación del equipo; corresponden a las unidades establecidas al inicio de la tabla.
- 2) La corrección corresponde al valor del patrón menos la indicación del equipo.
- 3) Este certificado de calibración sustituye en su totalidad el certificado CAM-CC-FQ-3069, emitido por Calibraciones de américa CAMÉRICA S.A., en fecha de 2023 03 31.

----- Fin del certificado -----

Dirección
Zapote, San José, Costa Rica.
300 m oeste, Casa Presidencial.Tel. (506) 2280-2885 / (506) 2280-2886
www.cameriacr.comR01-CAM-PA-013
Versión 11

MAPA DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO



Fuente: Google Earth.